

Erledigt

Keine Tonausgabe auf Gigabyte Z170 HD3P bei Sierra 10.12.6 mit Bios F22a

Beitrag von „Gletscherprise“ vom 16. August 2017, 22:25

Hi,

hier deinen Codec auswählen, den du hoffentlich weißt und auch dabei ist und die Zahl in Layout*.xml.zlib im Cloverconfigurator unter Devices injecten. Die Checkboxen erstmal abhaken.

Und den Haken den Nico82 oben vorgeschlagen hat, wenn du keine DSDT hast, ich habe jedenfalls keine gefunden(F4 beim Clover Bootmenü)

<https://github.com/vit9696/AppleALC/tree/master/Resources>

dann lilu.kext und appleALC.kext nach /EFI/clover/kexts/other/ kopieren.

Realtek® ALC887 codec oder?

Deine Lilu ist die neueste 1.1.6, Applealc ist 1.1.1, 1.1.2 habe ich- gibt aber schon 1.1.3 glaub ich. Die letzte Änderung für den 887 war in 1.1.2 aber nur spdif. 1.1.1 müsste theoretisch reichen