

Erledigt

Keine Tonausgabe auf Gigabyte Z170 HD3P bei Sierra 10.12.6 mit Bios F22a

Beitrag von „Marcel2303“ vom 16. August 2017, 22:41

Kann das von [@Gletscherprise](#) eig bestätigen. Hatte ebenfalls probleme, durch das einfügen von AppleALC hat dies wunderbar funktioniert.

Da Lilu ja seit diesem Jahr das neue Wundermittel ist 😊 würde ich es auch installieren.

Und danach einmal das Tool "Kext Utility" alles überprüfen lassen und dann gibst du uns mal Feedback, ob alles geklappt hat.

Das Tool findest du hier: [Kext Utility immer aktuell](#)