

**Erledigt**

## **Hilfe brauche Clover Experten**

**Beitrag von „Gletscherprise“ vom 16. August 2017, 23:26**

AppleALC unterstützt den ALC1150, der anscheinend auf deinem Board ist.

Also die DSDT spuckt 11 Fehler aus, alles syntax errors. 20k Zeilen da bin ich überfordert, müsste man mal auskommentieren.

Aber im Prinzip müsste der Sound gehen 5 Layouts zum testen, dann brauchst du die DSDT nicht.

Da finde ich nur ein "für mich" kryptisches HDEF Device. Sorry weiß nicht ob die DSDT überhaupt genutzt wird bei compile Fehlern.