

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. August 2017, 08:31

Wenn das alle installierten Kexts sind, sollte Audio über zB Klinke eigentlich garnicht funktionieren 😞

Um zu wissen welche Kexts bei dir jetzt wirklich werkeln, bräuchte ich von dir mal die Ausgabe von

Code

1. `kextstat | grep -v apple`

im Terminal.

Schön das Bluetooth so problemlos geht 👍