

Erledigt

Asus Geforce GTX 1070 wird nicht erkannt / geladen

Beitrag von „kolutshan“ vom 17. August 2017, 14:06

Danke für die Anmerkungen schon mal. Ich habe auf jeden Fall über die Clover Config App den WebDriver Haken gesetzt. Das hatte allerdings keinen Effekt. Die EmuVariableUefi-64 hatte ich dann auch nachträglich installiert, danach wollte das System aber nicht mehr booten. Es kann aber auch sein, dass sich das mit einer weiteren Sache die ich gleichzeitig eingestellt habe überschritten hat. Ich werde also nach Feierabend einmal alles frisch aufsetzen und direkt wie hier beschrieben konfigurieren. Bin gespannt ob es dann hinhaut 😊