

Erledigt

Hardwareempfehlung AMD

Beitrag von „SirusX“ vom 19. August 2017, 21:37

Mit Clover kommt es zum selben fehler, Enoch lief eine ganze Zeit lang besser mit AMD deshalb versuche ich es proirär mit Enoch den nutzten die Kernel Entwickler glaube ich auch denn sie bieten ja boot Dateien an Extension NullPower.... FakeSMC.... USB kext und AHCIPortinject.kext

habe nun aber auch mal direkt bei den Entwicklern des Kernels im Forum nachgefragt