

Erledigt

Mein Supergau: Was ratet ihr mir ? (IMAC 27 Zoll LATE 2009) Displaystecker auf Board abgerissen / teildefekt :-)

Beitrag von „al6042“ vom 20. August 2017, 18:54

Moment...

ein Pin für den Anschluss des Displaykabels ist gebrochen und alles ist in Ordnung?

Funktioniert der Display ohne Schwierigkeiten denn noch?