

**Erledigt**

## **Mein Supergau: Was ratet ihr mir ? ( IMAC 27 Zoll LATE 2009 ) Displaystecker auf Board abgerissen / teildefekt :-)**

**Beitrag von „al6042“ vom 20. August 2017, 19:20**

[@Altemirabelle](#)

Das stimmt. das hat er ja auch geschrieben.

Mich irritiert nur der Satz

Zitat

Soll ich den MAC stripfen? Das heisst HD und Ram raus und dann lieber vertickern?

Ist ja alles in Ordnung, selbst das Display ist ohne jeglichen Fehler. 😞

Es wäre hier ja auch kein Fehler am Display, sondern am Anschluss auf dem Systemboard...