

Erledigt **High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ;
Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™
1080 Ti**

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 21. August 2017, 23:25

[Zitat von al6042](#)

Trage dafür schon mal deine Hardware-Details entweder in deine Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich", ein.

Dann können wir ggf. auch davon ableiten, welche Möglichkeiten du grundsätzlich hast oder wo gerade der Denkfehler bei der Vorbereitung liegt.

Dem komme ich ich natürlich nach

Mainboard: Gigabyte X299 UD4 (X299/ATX)

CPU: Intel® Core™ i7-7800X

GPU: 11264 MB NVIDIA® GeForce® GTX™ 1080 Ti

RAM: 16384MB DDR4 2666MHz

SSD: 500 GB SATA III WD Blue SSD (Win10 Pro)

SSD: 500 GB SATA III WD Blue SSD (soll macOS Sierra drauf)

Ist nun auch in meiner Signatur eingetragen.

edit:

Hab nun auch den Stick noch mal neu erstellt wie es bei 9to5Mac erklärt wird und wieder habe ich keine EFI Partition auf den Stick sondern nur einem EFI Ordner. Dort habe ich dann aber die kext Datei in den 10.12 Ordner rein kopiert wie es bei 9to5Mac beschrieben wird.

Wenn ich nun booten will von diesen Stick, kommt folgende Fehlermeldung.

Code

1. boot0af: error