

Erledigt

## Gigabyte Z170x Gaming 7 Thunderbolt

### Problem

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 22. August 2017, 20:37**

Leider ist da die Anleitung mit den Updates bei Gigabyte eine echte Zumutung. Denn der angebliche erste Teil des Updates ist auf der Update-Seite zumindest beim Ga-Z170n-G5 schlicht nicht vorhanden. Und die o.g. Anleitung steht so auch nur in einem englischen User-Forum. Eigentlich soll Grummels Kaffeemaschinchen ja auch..

Normal sollte ja wirklich ein einfaches BIOS-Update für das Initialisieren des Thunderbolt-Anschlusses reichen, aber ich schätze mal, dass da Intel mit seiner Lizenz-Politik davor steht.

Mein ASUS X99er läuft auch ohne Windows-Installation mit Thunderbolt über die dazu gehörende Karte. Nur die Außenkabel-Schleife ist da nicht gerade praktisch, zumal auf der Innenseite auch noch ein spezielles Header-Kabel vor der oberen Grafikkarte rum baumelt..