

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „crusadegt“ vom 25. August 2017, 09:04

Durchaus möglich...Wie ich die Beaster kenne, landen sicherlich auch einige Kexte nach S/L/E, was meines Erachtens nach überhaupt keinen Sinn macht, sofern sich die Kexte nicht aus der EFI laden lassen...

Der Weg sich 1x die Mühe zu machen und alles manuell einzurichten ist ggf. ein wenig länger aber erstens lernst du dabei viel und weißt was du gemacht hast.. Und ja das kann auch bei späteren Problemen mal helfen 😊