

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „m4d-maNu“ vom 25. August 2017, 14:52

Okay hab dann mal die AppleIntel1000e.kext raus genommen so das nun nur noch die FakeSMC.kext und die VoodooTSCSync.kext auf der Partition EFI unter \ EFI \ CLOVER \ kexts \ 10.12 sind

Code

1. OsxAptioFixDrv: Starting overrides for \.IABootFiles\boot.efi
2. Using reloc block: yes, hibernate wake: no
3. ++++++

Vorher habe ich aber auch mal die AppleIntel1000e.kext drinnen gelassen und es gab genau die gleiche Meldung, nun ist sie aber draußen.

Ach ja, in Clover ist auch noch EmuVariableUefi-64 und PartitionDxe-64 an. Sollen die raus? Dazu hast du dich leider nicht geäußert.