

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. August 2017, 15:30

Können beide raus. Wenn dein Board/BIOS entsprechende Register gesperrt hat um NVRAM-Variablen abzulegen, kann die erste wichtig sein. Spielt jetzt aber keine Rolle. Letztere benötigst du ebenfalls nicht, hast ja Zugriff auf deine Platte.