

Erledigt

Sierra 10.12.5 auf AMD mit Clover Legacy

Beitrag von „Les-Paul“ vom 25. August 2017, 17:03

Hallo Spakk, mittlerweile konnte ich Sierra erfolgreich installieren. Nach einigem Probieren hatte ich deine Aufteilung dann auch so umgesetzt.

Nun zum aktuellen Status:

Sound funktioniert noch nicht. Ich habe den ALC892 Chipsatz. Nun gibt es vieles verschiedenes im Netz dazu zu finden, jedoch blicke ich noch nicht ganz durch wie ich Audio zum laufen bringe.

Die Grafikkarte funktioniert, jedoch kann ich noch nichts dazu sagen, ob die Hardwarebeschleunigung oder HDMI Sound funktionieren.

Alle USB2.0 ports funktionieren, jedoch keiner der beiden USB3 Ports.

Wifi funktioniert OOB, Bluetooth wird zwar erkannt, jedoch kann ich keine Geräte finden.

~~Ethernet funktioniert noch nicht.~~ Ethernet funktioniert mittlerweile mit Hilfe des RTL8111-Kexts.

Außerdem würd bei "über diesen Mac" der Prozessor nicht richtig angezeigt. Hier steht nur die Taktfrequenz, welche jedoch stimmt.

hier gibt es eine scheinbar funktionierende dsdt Datei für mein Mainboard.
<http://www.osx86.net/files/file/4041-asus-m5a88-m-dsdt/>

Jedoch weiß ich nicht ob ich diese überhaupt benötige, bzw. ob sie mir hilft, die übrigen Komponenten zum laufen zu bringen.