

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „SirusX“ vom 28. August 2017, 16:22**

Ja danke werde ich morgen mal testen jetzt erstmal arbeiten

[@kuckkuck](#) es gehen nun alle USB 3.0 Ports mit Bis zu 5 Gbit/s laut System Speedtest mache ich noch ... es gehen auch alle 4 USB 2.0 Ports. Jedoch gehen bei den USB 3.0 Ports keine USB 2.0 Sticks mehr !? 😬

Ohne USBInjectALL gehen alle Ports mit 2.0 Stick aber nur die 2.0 Ports und 1 3.0 Port mit dem 3.0 Stick.

Speed stimmt auf allen 3.0 Ports, aber auf den 3.0 Ports laufen nicht nur keine 2.0 Sticks es laufen auch kein iPhone , Soundkarte usw

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro