

Erledigt

Problem mit Sleep/Wake- Update 2018: UI Lag nach Wake

Beitrag von „REVAN“ vom 28. August 2017, 00:13

Natürlich. Ich gehe einfach fest davon aus das die SSDT nicht geladen wird. Und ich weiß auch nicht wie ich Clover dazu zwingen kann die SSDT zu laden.

Anmerkung: ZERO wird immer von maciASL geändert. Normalerweise schreib ich da 0x00 hin. Genau so wurde Package 0x04 von maciASL gesetzt.

Ach ja, bei "8086__8c31" sind zwei unterstriche 😊

Spoiler anzeigen