

Erledigt

Hardware für ersten Hackintosh / ACHTUNG UltraNoob /

Beitrag von „hippiejim“ vom 28. August 2017, 09:07

Ich denke sein 400 Watt Netzteil reicht locker.

Wenn er die Gtx 1050ti nimmt, die läuft zum Teil nur über den PCIe Anschluss.

Mini ITX find ich so ne Sache.

Wenn du WLAN nutzen willst und bluetooth brauchst du auf jeden Fall noch die WLAN/BT Karte.

ich weiß nicht woran das liegt, aber sobald ich WLAN mit BT verwende, laggt manchmal die Maus. Liegt aber glaub ich an der Frequenz.

abwr sonst wirst du viel Freude haben, wenn du dich reinliest.