

Erledigt

M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt

Beitrag von „doeriol2016“ vom 4. September 2017, 15:53

Es wird folgendes erkannt :

1 SSD 250GB 2,5" worauf ich jetzt mal 10.12.6 installiere um weitere Daten über das System zu bekommen für DSDT & SSDT.

2. USB Stick --> Installations Stick

3 und 4 sind Images die während des bootens zum Installieren geladen werden...
erst ist leider leer, werde gleich noch andere M.2 SSD nehmen zum Testen.