

Sapphire R9 290 Tri-X OC zum Laufen bekommen

Beitrag von „rama1981“ vom 4. September 2017, 20:59

So: Hab nu meine R9 290 Vapor-x zum Laufen gebracht.

bios igpu/pcie auf auto

lilu und whatevername im clover/kext/other

inject ati =yes

FB Name = Greyhound

fakeid=0x67b11002

Btw es betrifft meine Mac Pro 6,1 (siehe Signatur) Sierra 10.12.6

Hab die letzten 3 Tage nichts anderes gemacht, als configs umgeschrieben, Bios verstellt.

Hab es mit/ohne ATI Inject, als FB: Baladi und Radeon probiert, Mit und ohne fake id, mit und ohne Einträge bei nicht angehakter ATI Inject, mit und ohne Lilu und whatevergreen.

Nach dem Umstellen des Bios zurück auf Automatic (igpu/PCIe) gings dann mit hdpi und gpu-beschleunigung.

Achja: die geänderten info.plist in den AMD Kexten haben auch nichts gebracht.

Yeah!

Hoffe es bringt dir was [@dondc](#)

hab meinen Post: [Sapphire R9 290 \(non x\) Vapor-x](#) editiert