

Erledigt

Acer Laptop Intel HD530 kein HDMI Sound

Beitrag von „xerano“ vom 5. September 2017, 09:57

Hallo liebe Gemeinde, ich habe nun eine ganze Weile Sierra am laufen auf meinem Acer Notebook und neulich wollte ich mal den HDMI Port testen und musste feststellen dass der Ton weiterhin über die Laptop Lautsprecher erfolgt (auch unter Ton kein Anzeichen von HDMI Output)

Ich benutze die aktuellste AppleALC 1.1.4 und LiLu 1.1.7 Mein Codec ist der ALC255 und als Layout-ID hab ich die 28 in der DSDT drin. auch der HDAS-to-HDEF Patch im Clover ist aktiviert.

Kann mir bitte jemand helfen? :-/

Anbei mein Cloverzeugs und eine IOregLOG

DANKE!