

**Erledigt**

## **M.2 Samsung 960 Evo wird nicht erkannt**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. September 2017, 13:00**

Danke! So etwas in der Art hab ich erwartet! Ich hasse diese halbgaren BIO-Suppen! Das erste brauchbare gibt es dann ein halbes Jahr nach Produktions-Einstellung des Boards!

Mein X99er erkennt seine Samsung 960er ja nur auf der mitgelieferten Extention-Card. Das kostet mich den Platz für die FW-Card. Und unter macOS Sierra will die auch nicht erkannt werden.

Ich hab grad wieder einen halben Abend mit dem von meinem Ga-Z97n-Gaming5 gekämpft, das friert regelmäßig fest, sodass man nichtmal mehr die Startplatte wechseln kann. Dann heißt es immer: Board strippen, Batterie raus, das gleiche aktuelle BIOS drüber flashen und dann die Hardware Stück für Stück wieder anschließen. Ich hatte das auch schon mal mit Ozmosis probiert, aber bei der Basis..

Ich hoffe, von diesem Spaß bleibst Du mit der neuen Beta-Version verschont, und ich mach mal den "Erledigt"-Haken hier dran..