

Erledigt

Acer Laptop Intel HD530 kein HDMI Sound

Beitrag von „al6042“ vom 5. September 2017, 21:39

Nope, da BOD3 ja tatsächlich nicht im Original vorhanden ist.

Du kannst aber gerne mal beiliegende DSDT testen, bei der ich den _DSM-Beitrag für die IGPU etwas reduziert habe.