

Erledigt

HP8460p Intel HD3000 Problem

Beitrag von „Doe2John“ vom 6. Oktober 2012, 19:42

In einem anderen Tutorial wird beschrieben, dass die Systemdefinition auf Macbook Pro 8.1 gesetzt werden soll.