

Erledigt

Realtec ALC887 mit Clover bleibt inaktiv

Beitrag von „BaKo219“ vom 10. September 2017, 06:56

Perfekt, hat funktioniert. Sogar direkt mit Ton. Wie der Tonausgang heißt (Line_Out, Front ...) ist denke ich mal kosmetischer Natur.

Die Thematik DSDT - Clover ACPI-Patches ist mir auf jeden Fall jetzt eine wenig verständlicher geworden.

Ich wollte deiner Anleitung folgen und es selber testen. Die Pjalm-Sources mit deiner plist habe ich hinzugefügt.

“General” -> “Basic Apple Device Renames” Ist nicht vorhanden.

Wird es benötigt oder ist woanders zu finden?