

Erledigt

HILFE! Aus Dummheit FakeSMC.kexkt gelöscht

Beitrag von „gemuese“ vom 10. September 2017, 22:18

Läuft leider immer noch nicht :(! An einen USB2 Port läuft sie.

Ich habe ja nicht wirklich nen Plan, aber da war damals was mit weiteren USB Ports auf dem Mainboard freizuschalten und da habe ich denn folgenden Eintrag im Clover Configurator machen müssen (siehe Bild im Anhang).

... wenn meine USB Platte läuft, kann ich dann das Sierra Update wagen? Bzw. kann ich es gleich, parallel zur Fehlersuche durchführen? Oder muss ich noch was anderes vorbereiten?