

Erledigt

Clover oder BIOS Einstellung

Beitrag von „griven“ vom 11. September 2017, 22:48

Hast Du an das Portlimit gedacht ggf. durchaus nötig hier den Patch noch anzuwenden damit die USB3 Ports auch als solche laufen...