

**Erledigt**

## **HP Envy 6 1171-SG macOS Sierra**

**Beitrag von „Mocca55“ vom 12. September 2017, 07:58**

Im Clover Configurator unter Device unter Audio bei Inject kommt die Sound Id rein und dann noch bei Reset HDA den Haken reinmachen und Speichern und dann einen Reboot und testen ob der Sound funktioniert.

Edit hast du den Verbose Mode noch ab beim Booten?

Gruß Michael