

**Erledigt**

## **HP Envy 6 1171-SG macOS Sierra**

**Beitrag von „McRudolfo“ vom 12. September 2017, 19:38**

WLAN:

Sichere dir in /S/L/E/ die IO80211Family.kext und IO80211FamilyV2 und lösche sie dann aus /S/L/E/. Installiere dann mit dem KextUtility die Dateien corecapture.kext und CoreCaptureResponder.kext. Dann kopiere noch die hier angehängte gepatchte IO80211Family.kext nach /Clover/Kexts/10.12/ .