

Erledigt

BCM94360CD Wlan funktioniert, jedoch kein Bluetooth

Beitrag von „Xandrocks“ vom 13. September 2017, 23:24

Also an der HD 530 hatte ich garnichts angeschlossen, die lief nur connectorless wegen den Quicksync Features. An der R9 habe ich einen Monitor über Dvi einen über HDMI und noch einen über DP.

[@al6042](#) Gibt es eine Möglichkeit, dass ich wenigstens wieder ins OS hineinkomme?