

**Erledigt**

## **Force GTX 1050Ti Installation**

**Beitrag von „sa.ga@mac.com“ vom 14. September 2017, 00:06**

DAS wars! Nachdem ich BIOS nicht so kenne ist mir der Punkt nicht aufgefallen...

MacOS startet, Transparenzeffekte sind nicht gegeben, Flutscheffekte der Fenster usw auch nicht so mehr so flüssig...

Darf ich fragen, wie es weitergeht?

Bin euch sehr für Hinweise dankbar!!