

**Erledigt**

## **Acer Predator G3610 Hackintosh Projekt**

**Beitrag von „Mocca55“ vom 14. September 2017, 21:37**

Da bin ich wieder,

kurzes Update:


USB2 und USB3 läuft soweit hab ich gerade getestet.

Grafikarte hab ich auch gerade durchgetestet läuft über HDMI und über DVI und Sound über HDMI läuft auch.

Der Onboardsound läuft noch nicht.

Lan ist en0 noch kein Builtin.

EFI auf der HDD wird wohl erst gemacht wenn die SSD eingebaut ist.

Frage an die Profis 

Wie bekommt man den Onboard Sound zum laufen scheint kein ALC zu sein.

Audio Device ID 0x80861C20

Sub Device 0x10250589

Geht das in dem Fall wohl nur über DSDT??

Gruß Michael