

Erledigt

Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation

Beitrag von „Ka209“ vom 16. September 2017, 15:55

welche Bios Version hast du drauf ?

ich benutze N1CET58W (1,26) und Controll wert N1CHT29W (1.11)

ich vermute das bei dir das Vurtulization Probleme bereitet aber glauben tu ich das nicht
dalls du eine andere Bios version drauf hast entferne bitte mal die DSDT.aml von Clover ordner
ACIP Patchet

[@Landu](#) und boote bitte mal mit dem neuen Clover ordner den ich beigefügt habe gestern