

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „griven“ vom 16. September 2017, 23:58

Versuch es bitte hiermit noch mal: [config.plist](#)

Das Problem mit der Reihe "+++" und anschließendem Neustart kann zwei Gründe haben der erste ist das der prelinked Kernel nicht entpackt werden kann hier hilft es die [SIP](#) komplett zu deaktivieren (habe ich gemacht in der config) der zweite ist das der Kernel beim Start abstürzt weil er mit der CPU nicht zurecht kommt hierfür gibt es aber auch ein paar Patches die ich ebenfalls in der Config gesetzt habe. Wäre spannend zu hören ob es damit dann bootet oder nicht.