

Erledigt

HP8460p Intel HD3000 Problem

Beitrag von „fuetzi“ vom 10. Oktober 2012, 10:27

Probier mal per DVI eine Monitor anzustecken und das Notebook zu schließen, damit klappts bei mir, auch schon bei der Installation.

Wenn das OS dann läuft, und man während des Laufens das Notebook wieder öffnet, werden auch beide Monitore erkannt. Nur bleibt der interne schwarz (Hintergrundbeleuchtung schaltet sich aber ein).

Machte zuvor die selben Versuche 😊

Was mich eben nur stutzig macht, ist die Tatsache, dass es Leute gibt die mit diesem NB und dieser Grafikkarte 10.7 und auch 10.8 zum Laufen bringen.

Daher war meine Vermutung eben, dass die EDID Infos nicht richtig an das OS übergeben werden (Sofern ich das richtig verstanden habe, und diese Infos die HW auslesen und an das OS übergeben, nach dem Bios?)