

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „al6042“ vom 23. September 2017, 22:29

Hi,

da diese Frage nicht zur Sammlung aller möglichen KextsToPatch-Einträge gehört, habe ich dir dafür einen eigenen Thread spendiert.

Zu deinem Problem:

Wie wird denn die Karte im PCI-List-Fenster des Programms DPCIManager angezeigt?

Welche KextsToPatch-Einträge hast du bereits im Einsatz.

Und zu guter letzt: Arbeitest du wirklich noch unter Yosemite?

Da bin ich mir nämlich nicht sicher ob die KextsToPatch-Einträge überhaupt laufen.