

**Erledigt**

## **HP8460p Intel HD3000 Problem**

**Beitrag von „fuetzi“ vom 11. Oktober 2012, 11:32**

Ja, eigentlich schon.

Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 3000 Mobile

Typ: GPU

Bus: Integriert

VRAM (gesamt): 384 MB

Hersteller: Intel (0x8086)

Geräte-ID: 0x0126

Versions-ID: 0x0009

EDIT: Hab jetzt alle WIKI Anleitungen auf 10.7.3 nochmals durchgespielt.

Der interne Monitor bleibt trotz alledem dunkel.

Noch irgendwelche Ideen? Sonst sehe ich dieses Projekt als gescheitert an....