

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 26. September 2017, 18:56

Line-In und -Out auf der Rückseite funktionieren momentan nur mit der gepatchten AppleHDA.kext. Fraglich ist, ob dies unter High Sierra weiterhin der Fall ist.