

# Kext as Kext can oder USB 3.0 ohne USBInjectAll

Beitrag von „al6042“ vom 27. September 2017, 07:42

Für High Sierra hat sich der USB-Port-Limit Patch etwas verändert:

Comment Change 15 port limit to 30 in 10.13.x

Name AppleUSBXHCIPCI

Find 837D8C10

Replace 837D8C1F