

Erledigt

Nvidia Web Driver/ High Sierra 10.13/

Beitrag von „steff89“ vom 27. September 2017, 20:16

Hey,

WebDriver funktioniert mit meiner GTX980Ti unter High Sierra.

Ich musste jedoch für die Installation [SIP](#) aktivieren (0x00) und dann im sicheren Modus (-x) starten. Dann habe ich den WebDriver installiert. Dadurch habe ich auch keine Fehlermeldung bei der Installation bekommen. Nachdem die WebDriver installiert wurden habe ich beim Booten im Clover Menü [SIP](#) wieder deaktiviert (0x67).

Läuft bis jetzt stabil.

Ohne dieses Vorgehen kam während der Installation eine Fehlermeldung und nach einem Neustart hatte ich einen BlackScreen.

Viele Grüße!