

Erledigt

Bootloader Probleme

Beitrag von „bimini“ vom 12. Oktober 2012, 18:00

Hallo

Ich bin gerade dabei auf meinem Desktop Rechner OSX 10.6.7 zu installieren bzw. ich versuche es.

Es geht um folgendes System:

Mainboard: DFI LANPARTY JR P45-T2RS

CPU:Intel E5300

GPU: Nvidia GTX 260

Ram:4Gb

Festplatte ist noch mit ext4 vorformatiert sollte aber denk ich nicht der Grund sein.

Ich hab schon diverse Bootloader getestet iBoot-3.30,iBoot-Legacy-2.72 und Empire-Efi-v108.

Bei allen ungefähr das selbe Problem.

Das Mainboard erkennt eine Boot-fähige CD und beginnt offensichtlich(sonst würde es ja das nächste Boot Medium auswählen und damit booten) den Bootvorgang.

Dann passiert mehr oder weniger nichts mehr. Bei EmipreEfi und iBoot 2.72 wird der Bildschirm schwarz(MonitorSignal ist noch da) bei iBoot 3.30 kommen eine paar Startup zeilen und bleibt dann hängen.

Liegt es vllt. daran, das das CD Laufwerk ein externes USB ist? Oder ha ich was übersehen?



Danke im vorraus.