

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „the_viking90“ vom 29. September 2017, 14:56

also nach dem Update auf 10.13 wird BT wieder angezeigt, aber ich kann keine Verbindung zu Geräten herstellen, hat jemand das gleiche Problem?