

Erledigt

GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von „revunix“ vom 29. September 2017, 17:13

Guten Tag,

gerade ist meine GTX 1060 angekommen, und natürlich habe ich sie gleich eingebaut.

Nun habe ich aber direkt beim Start einen Kernel Panic.

Ich habe die WebTreiber schon installiert gehabt und in Clover auch ausgewählt... also:
nvda_drv=1

Jetzt kommt das:



Was habe ich übersehen?!