

Erledigt

GTX 1060 eingebaut = Kernel Panic

Beitrag von „ductator“ vom 29. September 2017, 17:40

Nö, ist es nicht. Der Booteintrag wird seit ner Weile nicht mehr unterstützt.

Muss dann entsprechend der Option von [@Futzi](#) gesetzt werden, damit das ganze in den NVRAM geschrieben wird.

Nur dadurch wird der Treiber geladen.