

Erledigt Dell Inspiron 13 5368-1715 Sound Problem

Beitrag von „al6042“ vom 1. Oktober 2017, 16:48

Versuche mal spasseshalber den Wert "28" unter "Audio"->"Inject"...



Im Februar scheint diese ID mit aufgenommen worden zu sein, ohne dies unter [Supported Codecs](#) aufgeführt wurde.