

Erledigt

AzureWave AW-CE123H Broadcom BCM4352 BCM20702 unter 10.12

Beitrag von „royalts352“ vom 2. Oktober 2017, 18:35

[Zitat von al6042](#)

Wenn du unter /EFI/CLOVER/kexts/Other bereits den aktuellsten Lilu drinnen hast, musst du nur die von [@a1k0n](#) erwähnten Kexte dazupacken.

Kleiner Tipp aus unserem Wiki:

<https://www.hackintosh-forum.d...-zus%C3%A4tzlichen-Kexts/>

huhu,

also zunächst einmal danke für den Wiki Link. Werde mich da abends im Bett mal weiter schlau machen und intensiver mit befassen.

Kexte wie angesprochen in Clover reingeschoben, inkl. Lilu.

In der Clover config, alles wieder raus genommen (Device WIFI Eintrag und die Kexts To Patches)..... jetzt wird gar nichts mehr erkannt, keine WIFI und oder Bluetooth.

Habe auch alle bcrn Kexte bei S/L/E gelöscht und mit Kextutility den Chache neu geladen.

Ohne Erfolg. 😞

Hab ich was gravierendes übersehen????

++++++NACHTRAG++++++

ich habe in den /EFI/CLOVER/kexts/Other jetzt noch den kext bcm4352.kext reingetan.

Nach einen Neustart funktioniert alles einwandfrei 😊

Ohne diesen geht kein WIFI... Bin ich besonders oder war das eine Voraussetzung von euch 😄

Diesen Kext hatte ich mal für eine Yosemite Version gedownloadet.

Danke für euren Support 😄

hat jemand einen TIPP wo ich weiterlesen muss um die IntelHD 3000 perfekt inklusive HDMI (Laptop hat nur HDMI Ausgang) zum laufen zbekommen?

Habe manchmal auch Grafikglitches -.-

BALD HABE ICH EINEN HAAAAACKINTOSH DANK EURES GEILEM FORUMS dankööö ❤️