

Erledigt

System läuft viel unrunder nach Update

Beitrag von „exitus126“ vom 2. Oktober 2017, 20:51

Hey,

ich hab heute das Update auf High Sierra gewagt - soweit hat auch alles gut funktioniert. Habe die kexts geupdatet, Clover geupdatet und nach den Installation den neusten Nvidia Webdriver draufgepackt. Was mir aufgefallen ist das nach dem aufspielen vom neuen Webdriver bei mir in den Systeminformationen bei Metalunterstützung "Unterstützt, Funktionsset OSX_GPUFamily1 v2" steht. Vorher stand dort nur "Unterstützt".


Nach anfänglicher Euphorie fiel mir aber auf das das System gefühlt "unrunder" läuft, vorallem was Darstellung angeht.

1. Ich öffne im Finder Ordner in der Favoritenliste. Es dauert einen Moment bis der Inhalt angezeigt wird, auf meinem MacBook zum Vergleich ist es sofort da.

Hier ein Video: https://www.dropbox.com/s/q5ymylca3v8krxc/IMG_8501.MOV?dl=0

2. Ich scrolle zB in Spotify oder auch hier in diesem Thread erstellen Safari Tab und das scrollen ruckelt. Acuh wenn ich zb in Spotify mit der Maus über die Einträge fahre "schleift" das hinterher, ich hoffe Ihr versteht am folgenden Video was ich meine: https://www.dropbox.com/s/add2mi1546qeiao/IMG_8502.MOV?dl=0

Was mir aufgefallen ist: Der Speicherverbrauch in iStat für die GPU ist mMn sehr hoch:



Hätte ich vor der Installation des neuen Webdrivers irgendwelche Altlasten löschen müssen? Installation hab ich einfach über das Fenster gemacht was direkt nach der Installation von HS aufplopte und mir mitteilte das der aktuelle Webdriver nicht mehr funktioniert...

wodran kann das ganze liegen? 😞

Lg
Felix