

**Erledigt**

## **Sierra Bild flackert**

**Beitrag von „Luckyman7471“ vom 3. Oktober 2017, 19:43**

Richtig auch ohne WebDriver das gleiche Problem.

Die interne Grafik kann ich nicht deaktivieren.

Die Option Primary Display war tatsächlich auf Automatisch.

Wenn ich dort PCIE auswähle Speichern klicke und einen Neustart mache stellt sich der Wert wieder auf Automatisch