

Erledigt

(Audio Problem) Cpu Geräusch auf USB Audio-Interface

Beitrag von „kuckkuck“ vom 4. Oktober 2017, 20:57

Dann probier mal nacheinander folgende Layout IDs durch: 7, 1, 5, 11 und schau ob du Sound über einen Kopfhörer Eingang bekommst...

Im BIOS folgende Einstellungen nochmal checken:

Advanced → USB Configuration → XHCI Hand-off: Aktiviert

Advanced → System Agent (SA) Configuration → VT-d: Deaktiviert

Legacy CMS: Deaktiviert

Außerdem in der Config.plist:

FixShutdown_0004

ResetHDA

FixHDA_8000