

Erledigt

Sierra 10.13 kein Micro kein Siri

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. Oktober 2017, 23:24

bedeutet für Dich erst einmal, Du benutzt weiter diese Version von mir auch wenn ein neues Release der AppleALC rauskommt, denn dort wird die von mir gemachte Änderung nicht drin sein.

Ich habe die Boost Einträge hier bei mir im Sourcecode der AppleALC rausgenommen und mit Xcode eine Debug-Version erstellt, die ja nun gut bei Dir arbeitet.

Laut Source hat den Codec LayoutID 27 für alc269 ein Andrey1970 entwickelt. Vermutlich ein User von InsanelyMac oder aus dem russischen Forum.

(Comment: Custom ALC269 Acer Aspire by Andrey1970)

Vielleicht braucht er ja für sein Acer Aspire auch genau diese Boost-Einträge und Du für Deinen Rechner "?" halt nicht. Das kann ich ja nicht genau sagen.

Ich habe aber auch kein Recht bei den Machern der AppleALC aufzuschlagen und die Änderung eines fremd entwickelten Codec's zu verlangen.

Arbeite einfach mit der Version weiter, sollte diese dann mal nicht mehr gehen, dann kann ich Dir die Änderung auch im nächsten Sourcecode auch wieder machen.