

Erledigt

Probleme bei der Installation einer Nvidia GTX 1060 6GB

Beitrag von „cobanramo“ vom 5. Oktober 2017, 14:21

[@Klier](#)

Auf deiner im vorpost gelieferten EFI unter drivers64UEFI ist kein APFS.efi vorhanden.

So siehst du natürlich keine High Sierra installation 😊

Hinzufügen.